

BMW Motorrad

Wartungsplan

0234 - F 800 ST, K71




<hr/>	<hr/>	<hr/>	Baustand: August 2007
Kunde	Kennzeichen	Kilometer- bzw. Meilenstand	
<hr/>	22.10.2023	<hr/>	
Auftrags-Nr.	Datum	Unterschrift Mechaniker	


00 00 111 BMW Service

Fahrzeugtest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen	<input type="checkbox"/>
11 00 611 Ölwechsel im Motor mit Filter	<input type="checkbox"/>
11 34 502 Ventilspiel prüfen (bei Wartung)	<input type="checkbox"/>
12 12 509 Alle Zündkerzen ersetzen (bei Wartung)	<input type="checkbox"/>
13 72 505 Luftfiltereinsatz ersetzen (bei Wartung)	<input type="checkbox"/>
Kühlmittelstand prüfen	<input type="checkbox"/>
Kupplungsspiel prüfen/einstellen	<input type="checkbox"/>
Gasseilzug auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen und Spiel prüfen	<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge und Bremsscheiben vorn auf Verschleiß prüfen	<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge und Bremsscheibe hinten auf Verschleiß prüfen	<input type="checkbox"/>
Sichtprüfung der Bremsleitungen, Bremsschläuche und Anschlüsse	<input type="checkbox"/>
Lagerung des Hinterradantriebs prüfen	<input type="checkbox"/>
Reifenluftdruck und -profiltiefe prüfen	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitsstand vorn prüfen	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitsstand hinten prüfen	<input type="checkbox"/>
33 83 504 Riemen und Ruckdämpfer hinten ersetzen (bei Wartung)	<input type="checkbox"/>
Lenkkopflager prüfen	<input type="checkbox"/>
Seitenstütze auf Leichtgängigkeit prüfen	<input type="checkbox"/>
Verschraubung Hauptrahmen hinten auf Nenndrehmoment prüfen	<input type="checkbox"/>
Verschraubung der Fahrerfußrastenplatten auf Nenndrehmoment prüfen	<input type="checkbox"/>
Exzenterklemmung auf Nenndrehmoment prüfen	<input type="checkbox"/>
Beleuchtung und Signalanlage prüfen	<input type="checkbox"/>
Funktionstest Motorstart-Unterdrückung	<input type="checkbox"/>

Endkontrolle und Prüfen auf Verkehrssicherheit		<input type="checkbox"/>
Fahrzeugtest mit BMW Motorrad Diagnosesystem durchführen		<input type="checkbox"/>
Ladezustand der Batterie prüfen		<input type="checkbox"/>
BMW Service in Bordliteratur bestätigen		
Nächster Service fällig am	22.10.2024	<input type="checkbox"/>
oder in	10.000 km	
Kilometer- bzw. Meilenstand	50.000 km	

BMW Motorrad, UX-VA-4
03.03.15

BMW empfiehlt BP Kraftstoffe 

BMW empfiehlt ARAL Kraftstoffe 

BMW recommends **ADVANTEC**
ORIGINAL BMW ENGINE OIL